



## הוראות בטיחות בעבודה

### הוראות בטיחות עבודה

#### מכונת CNC

**כלל: אל תפעיל מכונה טרם קבלת הדרכה מאדם מוסמך והכרת כל הסיכונים הקשורים בהפעלתה**

- הכניסה לחדר מכונת ה-CNC הוא 'למורשים בלבד'.
- הכניסה לחדר מכונת ה-CNC יתבצע תוך לבישת ציוד מיגון אישי מלא: נעליים סגורות, שיער אסוף ולבוש צמוד לגוף.
- יש לוודא שמכונת ה-CNC וסביבתה נקיים: המכונה, המסילות והברגים המובילים / פסי השיניים, פאנל ההפעלה ומסך הבקר, הקונוסים נקיים מאבק במחליף הכלים)
- אין להסיר או לחבל בנעילות והגנות אשר סופקו ע"י יצרן המכונה ו/או יחידת הבטיחות
- חל איסור מוחלט להיכנס לתוך הלל המכונה או לטפס עליה
- התרחק והרחק ידיך וראשך מחלקים וצירים נעים במכונה וסביבתה
- לפני הפעלת המכונה יש לדאוג שלא ימצא כל אדם או חפץ בסביבתה הקרובה
- הפעלת המכונה תתבצע בהתאם להוראות היצרן והוראות הבטיחות
- הכניסה לחדר המכונה בעת פעולתה מותרת אך ורק לאדם שעבר הכשרה והסמכה לכך – "אדם כשיר"
- בכל כניסה לחדר המכונה בעת פעולתה ועד 10 דקות לאחר סיום פעולתה, יש להצטייד באוזניות, משקפי מגן ונשמית עם פילטרים בתוקף

במקרה חירום חייג 2222 מכל טלפון פנימי



## הוראות בטיחות בעבודה

- חל איסור לבצע פעולות תחזוקה במכונה בזמן שהמכונה בפעולה (כוון, ניקוי וכו')
- במקרה תקלה, המכונה תטופל אך ורק על-ידי עובד/טכנאי שהוסמך כ"אדם כשיר"
- כל טיפול במכונה יבוצע רק לאחר ביצוע נוהל נעילה ותיוג: יש לוודא שהמפסקים החשמליים יהיו נעולים, במצב מופסק, ועליהם שלט "לא להפעיל" – המכונה בטיפול!"; בנוסף, יש לוודא שכל החלקים הנעים והמסוכנים במכונה נעצרו טרם תחילת הטיפול

**אל תעשה דבר העלול לסכן אותך או אנשים אחרים**

**במקרה חירום חייג 2222 מכל טלפון פנימי**