

**דו"ח הערכת סיכונים עבור מבנים בהם נמצא אסבסט.**

**1. פרטים כלליים:**

- 1.1 שם האתר : הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
- 1.2 כתובת : קריית הטכניון, חיפה 3200003
- 1.3 איש קשר : מר אריה כהן ממונה בטיחות - יחידת הבטיחות והגהות בטכניון.
- 1.4 מהות המבנה : מוסד ציבורי.
- 1.5 סיבת ביצוע הבדיקה/סיור : בדיקה תקופתית.
- 1.6 תאריך ביצוע הבדיקה/סיור : 10.02.2020
- 1.7 שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור : יניב שלום – סוקר אסבסט מוסמך מ.ר. 49238 .
- 1.8 משתתפים נוספים :

**2. פרטי המבנים המכילים לוחות אסבסט-צמנט:**

**בנין קנדה – לימודי חוץ**

מס"ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	משרדים	מחיצות בין חדרים	קיים אך צבוע כיסוי מלא תקין	סה"כ 10 מטר	לא קיים	תקין צבועות וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא קיים	אין הנחיות

**בניין הסנט**

מס"ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין -שבור -סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	לימודים	קירות חיצוניים מתחת לחלון	לא ידוע לא הייתה אפשרות בדיקה	96 מ"ר X 102 לוחות	לא ידוע לא הייתה אפשרות בדיקה	תקין צבועות וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	לא נדרש

**בניין למיכון חקלאי**

מס"ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין -שבור -סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	מחקר	קירות חיצוניים + גג	לא ידוע לא הייתה אפשרות בדיקה	2150 מ"ר	לא ידוע לא הייתה אפשרות בדיקה	תקין צבועות וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	לא נדרש

- **פיזיקה בניין הליום** - יש לפנות לוח פנל 2.5 מ"ר לאתר מוסדר
- **בניין מאוברגר** - קיים מסתור חלון תחתון 252 מ"ר סה"כ 24 יח' בנוסף קיים 2 דלתות חרום עם תכולת אסבסט בקומה ראשונה וקומת כניסה
- **בניין מתמטיקה** - קיימים דלתות אש קומה 1 במסדרון + 5 דלתות אש במעברי קומות בכניסה לשירותים. לציין כי דופן הדלתות עץ.
- **בניין דנצינגר** - 3 פחי אשפה מאסבסט מחוץ למבנה בסמוך לחניה - 2 תנורי אסבסט מחוץ למבנה יש לפנות לאתר מוסדר.
- **אולם אוסטרליה** - צמוד למכוון למחקר הנדסה ימית 800 מ"ר קנלטה 90 לא ניתן לבדוק פנים מבנה לא נדרש טיפול במבנה.
- **בנין שרמן הנדסה סביבתית** - בקומה הראשונה וקומה שנייה, קיימים דלתות לארונות שירות מאסבסט הודבקה עליהן מדבקת אזהרה בכל המקומות לציין כי מדובר בדלתות עם ציפוי עץ.

**הפקולטה להנדסה חקלאית ואזרחית מבנה מאגר מים בסמוך למכון להנדסה ימית  
מבנה מאגר המים נמצא בסמוך למכון ומשמש להחסנת מים למערכות המכון.**

מס"ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין -שבור -סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	מחסן	גג אסבסט קנלטה 90	קיים קשר ישיר בין הגג לחלל המבנה.	323 מ"ר	לא ידוע לא הייתה אפשרות בדיקה	גג המבנה במצב לא תקין וישנם שברי אסבסט ולחות מפורקים	מסביב למבנה אותרו לוחות שבורים.	<p>✓ לנקות ולהסיר את הפסולת מעל הפלטות.</p> <p>✓ צביעה בהתזה צבע חיצוני לבן יותר משליש גג פסול</p> <p>יש להסדיר פירוק הקנלטות אסבסט ולהחליף לגג פנל מבודד או פח איסכורית מאחר ומדובר במאגר מים תפעולי, כמו כן - יש לפנות מהמקום שברי אסבסט שנמצאים במקום</p>

**שטח ניסיוני לטיהור שפכים**

מס"ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין -שבור -סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	סככה	גג אסבסט צמנט גל 5	יש	15 מ"ר	תקין	תקין צבועות וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	<p>✓ לנקות ולהסיר את הפסולת מעל הפלטות.</p>
2	מחסן	גג אסבסט צמנט 15 גל קטן עם שיפוע	לא ידוע	25.09 מ"ר	לא הייתה אפשרות לבדיקה במחסן	תקין צבועות וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	

**סככה בסמוך לחדר תחזוקה**

מס"ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	סככה	גג אסבסט צמנט קנלטה גל אחד	קיים	70 מ"ר	תקין	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	✓ לנקות ולהסיר את הענפים והלכלוך מעל הפלטות.

**מבנה אחזקה ומעבדות**

מס"ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	מעבדה מחסן	גג אסבסט צמנט קנלטה 90	אין	400 מ"ר	תקין	תקין	לא אותר	✓ לנקות ולהסיר את הענפים שגדלו מעל הפלטות למניעת שחיקה.



**הפקולטה להנדסה אזרחית - בנין ברוביץ**

מס"ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
2	מהנה לימודי	✓ חיפוי + קירות בצד ימין. ✓ צד שמאל 15 חדרים חיפויים בצמוד לחלון	קיים		לא אותרה	תקין	לא אותר	✓ הודבקו מדבקות אזהרה על הקירות שבהם בוצע חיפוי של אסבסט עם גבס .
3		חיפוי + קירות ב 4 חדרים בצד ימין	קיים		לא אותרה	תקין	לא אותר	✓ הודבקו מדבקות אזהרה על הקירות שבהם בוצע חיפוי של אסבסט עם גבס .
4		חיפוי + קירות ב 4 חדרים בצד ימין	קיים		לא אותרה	תקין	לא אותר	✓ הודבקו מדבקות אזהרה על הקירות שבהם בוצע חיפוי של אסבסט עם גבס .

הפקולטה לחקלאות בנין הנדסה חקלאית – מבנה עבר שיפוץ אשתקד אין אסבסט

ספרייה מרכזית – עברה שיפוץ כיום אין אסבסט

**המרכז להנדסה חקלאית סככת המעבדה ליחסי קרקע - הגן האקולוגי**

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	לימודי	קיים גג אסבסט משופע	כן	150 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	- לנקות ולהסיר לכלוך וענפים בגג
2		קיר צפון	כן	64 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	- לנקות ולהסיר לכלוך וענפים בגג
3		קיר מערב	כן	160 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	- לנקות ולהסיר לכלוך וענפים בגג
4		קיר מזרח	כן	64 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	- לנקות ולהסיר לכלוך וענפים בגג

**המרכז להנדסה חקלאית סככת טרקטורים**

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	קיר צפוני	אסבסט גלי	קיים	40 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	תקין אין הנחיות
2	קיר מערבי	אסבסט גלי	קיים	80 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	תקין אין הנחיות
3	קיר דרומי	אסבסט גלי	קיים	180 מ"ר	לא אותרה	ללא פוטנציאל לשחרור סיבים, אך מחייב טיפול מידי בגלל חולשה מכנית.	לא אותר	תקין אין הנחיות
4	קיר מזרחי	אסבסט גלי	קיים	110 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	תקין אין הנחיות
5	גג	אסבסט גלי	קיים	200 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	תקין אין הנחיות

**מחסן ליד בנין מל"ת**

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	מחסן	גג	קיים	90 מ"ר	לא נראה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא נראה חלק מהלוחות הוחלפו ללוחות פיבר	תקין אין הנחיות
2		קיר	קיים	25.5 מ"ר	לא נראה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא נראה	תקין אין הנחיות

**המכון הישראלי לקרמיקה וסיליקטים**

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	מחסן מזרחי 1 מכלי חמצן	גג	קיים	30 מ"ר	לא נראתה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא קיים	-יש לנקות גגות מלכלוך
2			קיים	15	לא נראתה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא קיים	-יש לנקות גגות מלכלוך.
3	צינורות אסבסט מעל מחסן 1	צינור אסבסט	קיים			תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא קיים	-צביעה בהתזה צבע חיצוני .

**בנין מנועי שרפה**

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	לימוד	צינור מערכת	אין			תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	אין דרישה



							חימום	
--	--	--	--	--	--	--	-------	--

**הפקולטה להנדסה ואוירונאוטיקה**

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	לימוד	גג שיפוע שני צדדים	לא ניתן לבדוק	90 מ"ר	לא ניתן לבדוק	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	תקין אין הנחיות
2	קומה 1 נמצא תנור עם חלקים עשויים אסבסט – יש לפנות לאתר מוסדר							
3	קיימים דלתות וקירות מחוררים מאסבסט צמנט לפינוי לאתר מוסדר							
	מדובר על בנין אוירונאוטיקה							
	מדובר על בנין אוירונאוטיקה בבניין שבחלק האחורי יש חדר עם תא רעש							

**מחלקת רכש**

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	משרדים	גג	לא קיים	1500 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים		-צביעה בהתזה צבע חיצוני .
2		קיר מזרחי	לא קיים	80 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים		-צביעה בהתזה צבע חיצוני .
3		קיר מערבי	לא קיים	250 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים		-צביעה בהתזה צבע חיצוני .
4		קיר דרומי	לא קיים	200 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים		-צביעה בהתזה צבע חיצוני .
5		קיר צפוני	לא קיים	220 מ"ר	לא אותרה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים		-צביעה בהתזה צבע חיצוני .
6	מחסן	מחסן גג וקירות	לא קיים	750 מ"ר	לא אותרה	חלקן של הלוחות על הקיר שבורים ויש נזילות מים ורטיבות, חלק אחר של הלוחות משוחררים, שאר הלוחות ללא		לפרק ולהחליף לוחות שבורים. אופצ' לצביעה בהתזה צבע חיצוני. יש לשקול מסוכנות לעבודה על לוחות ישנים בגג

		פוטנציאל לשחרור סיבי אסבסט						
--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--

**מחסן בלוני חמצן**

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	אחסון גזים	גג גלי 5 גל	קיים	57 מ"ר	לא נראה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	תקין אין הנחיות

**מחסן ליד מחלקת רכש**

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
	מחסן	גג	קיים	36 מ"ר	לא נראה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	תקין אין הנחיות
	מחסן	קיר	קיים	63 מ"ר	לא נראה	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא אותר	תקין אין הנחיות

**מעונות נווה אמריקה 128-129 180-198**

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	מגורים	קיר מחיצה מסתור חלון	קיים			תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים		תקין צבוע - לא נדרש

**מעונות ריפקין**

מ ס " ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
101	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
102	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
103	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
104	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
105	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
106	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
107	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
108	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
109	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
110	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
111	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
112	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
113	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.
114	מגורים	גג גלי 7 גל	לא ניתן לראות	400 מ"ר	לא ניתן לראות	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	אין	-צביעה בהתזה צבע חיצוני.

### בנין כימיה

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	מעבדות וכיתות	מסתורי חלון	אין	160 מ"ר	לא קיים	לא קיים	לא קיים	מדובר על מסתור חלון עליון תקין אין הנחיות

### מחסן ליד בנין אווירונאוטיקה

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	מחסן	גג	קיים	80 מ"ר	לא ידוע לא ניתן לבדוק פנים	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	לא קיים	תקין אין הנחיות

### מעבדה בגן אקולוגי

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	מחסן	גג	קיים	80 מ"ר	לא ידוע לא ניתן	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	בגג	לוחות שבורים קיימים נזילות, מאחר ומדובר בכתת לימוד וקימת יכולת

לחשיפה לאבק אסבסט יש לפנות את הלוחות מהמקום. קיימים במקום 12 מכלי אסבסט צמנט בגודל של 1 קוב. יש לפנות לאתר מוסדר			לבדוק פנים					
--	--	--	------------	--	--	--	--	--

**מתחם מבנה יד שנייה**

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	הערכת שטח לוחות במ"ר	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	חנות מחסן משרדים	גג גל 7 קירות מבנה פנים + חוץ + הנמכת תקרה	קיים	קירות חוץ – 274 קירות פנים 500 כולל הנמכת תקרה. גג - 326	לא ידוע לא ניתן לבדוק פנים	תקין וללא אפשרות לשחרור סיבים	בגג	לוחות שבורים קיימים נזילות, מאחר ומדובר בכתת לימוד וקימת יכולת לחשיפה לאבק אסבסט יש לפנות את הלוחות מהמקום. קיימים במקום 12 מכלי אסבסט צמנט בגודל של 1 קוב. יש לפנות לאתר מוסדר

**מבנה הפקולטה לרפואה בבת גלים**

מ ס "ד	שימוש מבנה מכיל אסבסט	מופע אסבסט	קיום ישיר לוחות לחלל מבנה	מיקום במבנה	רטיבות בתוך המבנה	מצב לוחות - תקין - שבור - סדוק	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
1	מבנה פיר מזרחי בגג	צינור מנדף לגזים כימים	חלל סגור אך יש גישה לאדם	צד ימין 6 צינורות צד שמאל 6 צינורות	לא קיים	תקין	לא אותר	הצבת שילוט בכניסה לפיר על המצאות אסבסט במבנה. - הדבקת מדבקות אזהרה על הצינורות.
2	מבנה פיר דרומי בגג	צינור מנדף לגזים כימים	חלל סגור אך יש גישה לאדם	צד ימין 4 צינורות צד שמאל 4 צינורות	לא קיים	תקין	לא אותר	הצבת שילוט בכניסה לפיר על המצאות אסבסט במבנה. - הדבקת מדבקות אזהרה על הצינורות.
3	מבנה פיר צפוני בגג	צינור מנדף לגזים כימים	חלל סגור אך יש גישה לאדם	צד ימין 7 צינורות צד שמאל 7 צינורות	לא קיים	תקין	לא אותר	הצבת שילוט בכניסה לפיר על המצאות אסבסט במבנה. - הדבקת מדבקות אזהרה על הצינורות.
4	פיר ארון חשמל							לאורך כל הבניין קיימים ארונות חשמל עם מחיצות פנימיות מאסבסט צמנט, בוצעה בדיקה מדגמית בשני קומות קרקע ו מ'1. בבדיקה נמצאו בקומת קרקע לוחות תקינים וקומה מ'1 נמצאו לוחות שבורים. מאחר והלוחות נמצאים בפיר של ארון חשמל ואינם במגע ישיר עם החלל של המבנה יש לפנות את הלוחות השבורים הנמצאים בארונות וכמו כן לציין במדבקה את תכולת הארון ואיסור על שבירה קידוח שיוף או ניסור.

### 3. הערות

- ✓ במקומות שאותרו שברי אסבסט יש לפנות בהקדם לאתר מוסדר לקליטת אסבסט.
- ✓ החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 סעיף 8 בעל מקום ציבורי שמותקן בו אסבסט-צמנט, יחזיק את האסבסט במצב תקין ויבצע פעולות תחזוקה : צביעה בתוך 3 שנים, בדיקה ויזואלית אחת לשנה ( עד צביעה אחת ל- 3 חודשים ) , רישום והצגת ממצאי הבדיקה.
- ✓ יודגש כי על ביצוע עבודת אסבסט יש חובה להגיש בקשה לאישור הוועדה ולהפנות להנחיות הוועדה באינטרנט ולרשימת קבלנים ומפקחים.
- ✓ אסבסט-צמנט, הנו מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבניה, המכיל מלט ו כ- 10% סיבי אסבסט.
- ✓ לפי המידע הקיים היום, אסבסט-צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות - כל עוד הוא במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, לא שבור / מרוסק או שרוף, ואין מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק כגון : שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש שיוף וכדומה.

חתימת סוקר אסבסט : יניב שלום

תאריך : 25.02.2020

