


הוראות בטיחות לעבודה עם מחרטה/כרסומת

כלל: אל תפעיל מכונה לפני שקבלת הדרכה מאדם מוסמך ואתה מכיר את כל הסיכונים הקשורים בהפעלתה **לפני הפעלת המכונה וודא:**



- אין בשום פנים ואופן לבצע פעולות כל שהן, בסמוך לנקודת התפסנית/ העיבוד מבלי לעצור את תנועת הכוש, ולוודא שזו נעצרה לחלוטין
- הרכבת כלי עיבוד בכוש ונעילתו יבוצעו ע"י מפעיל המכונה תוך כדי בדיקה חוזרת של אמינות הנעילה
- אין לקרב את הראש ו/ או הידיים, לעבר נקודת העיבוד בשעה שהמכונה פועלת
- אין לפנות שבבים מהמכונה, כאשר המכונה בפעולה.
- אין להתיר המצאות של אדם כל שהוא, במישור המכונה
- אין להשאיר מכונה בפעולה ללא פיקוח צמוד
- לבש בגדים הדוקים וללא קצוות חופשיים, אין לענוד תכשיטים וצעיפים כל שהם
- בעלי שיער ארוך חייבם בחבישת כובע, לצורך איסוף השיער.
- חייבים בשימוש במשקפי מגן יעודים לעיבוד הכוללים מגני צד, מגן פנים לפי הצורך
- לאחר שנתגלתה תקלה ו/ או נתגלה מפגע יש **לבצע נעילה ותיוג** (ניתוק מחשמל ושילוט "אסור לשימוש"), לא תחודש הפעלת המכונה, אלא לאחר שהתקלה ו/ או המפגע סולקו ובוטלו לחלוטין
- במקרה דליקה דומם את המכונה, נתק מפסק חשמל ראשי, ורק אחר כך כבה את הדליקה באמצעות מטף

אל תעשה דבר העלול לסכן אותך או אנשים אחרים

