






תאריך: 16/11/2022

סימוכין: 2211162199906

## דו"ח הערכת סיכונים עבור מבנים בהם אסבסט – הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

### 1. פרטים כלליים:

- 1.1. שם האתר: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
- 1.2. היחידה: הפקולטה למדע והנדסה של חומרים
- 1.3. כתובת: קרית הטכניון, חיפה
- 1.4. איש קשר: מר אריה כהן, מהנדס יחידת הבטיחות וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.5. מהות המבנה: מוסד ציבורי
- 1.6. סיבת ביצוע הדו"ח: בדיקה תקופתית
- 1.7. תאריך ביצוע הבדיקה/סיור: ספטמבר 2022
- 1.8. שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור: מר אריה כהן, מהנדס יחידת הבטיחות וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.9. משתתפים נוספים: מר צביקה רוזין, אחראי בניין, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

הנחיות טיפול ותחזוקה	שברי לוחות	מצב הלוחות: - תקין, צבוע - תקין, לא צבוע - סדוק - שבור	רטיבות בתוך המבנה	מיקום במבנה	מגע בין האסבסט לחלל המבנה	מופע האסבסט	מטרת המבנה המכיל אסבסט	#
לא נדרש טיפול	לא אותר	שלם, לא צבוע	אין	קצה נצפה של כ-10 ס"מ על הגג	צנרת איזורר (משירותים)		הפקולטה למדע והנדסה של חומרים	1
   <p>1.1 צינור אסבסט-צמנט 1.2 צנרת בתוך הבניין</p>								

### הערות: .3

3.1 הבניין חף ממופעי אסבסט פריד.

### הנחיות: .4

4.1 לא נמצא רכיבי אסבסט נוספים בבניין.

4.2 במידה ויעלה חשד למופע אסבסט בפקולטה, יש להודיע לממונה הבטיחות הפקולטי ולרמ"ד אסבסט בטכניון, מר אריה כהן.



**חתימת סוקר האסבסט:** מר אריה כהן, רמ"ד אסבסט, יחידת הבטיחות

**הסקר נבדק, נערך ואושר ע"י:** ד"ר עדי חן, ראש יחידת הבטיחות

### העתקים:

פרופ' גיטי פריי, דיקנית, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

מר אמיר הרפז, ראש מינהל, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

גב' זהבה לניאדו, סמנכ"לית תפעול

ד"ר מריה כריסטוסוב-קויפמן, נאמנת בטיחות פקולטית, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

מר צביקה רוזין, אחראי בניין ונאמן בטיחות פקולטי, הפקולטה למדע והנדסה של חומרים

אתר יחידת הבטיחות