

הוראות בטיחות לעבודה עם מגזרה (גיליוטינה)

**כלל: אל תפעיל מכונה לפני שקיבלת הדרכה מאדם מוסמך
ואתה מכיר את כל הסיכונים הקשורים בהפעלתה**



לפני הפעלת המכונה וודא:

- אין לעבוד במגזרת פח בלתי מוגנת
- אחרי החלפת הסכין יש להחזיר המגן ומנגנוני הבטיחות למקומם
- יש להיזהר במיוחד מפגיעה כתוצאה מנפילת הלהב בזמן החלפת הסכין - בעת החלפת הסכין חובה לבצע נעילה ותיוג - יש לתמוך את הסכין כדי למנוע נפילתה
- אין להכניס יד או אצבע מתחת לסכין ולחומר הנמצא על שולחן המכונה לשם חיתוך
- פעולת החיתוך תבצע בלחיצה על שני לחצני ההפעלה (הפעלה בשתי ידיים בלבד)
- המפעיל יודא לפני כל הפעלה מחדש של המגזרת, שהעוזר או כל אדם אחר אינו עומד בתחום מסוכן של המכונה - לא מלפנים ולא מאחור
- יש לוודא תקינות מגן אחורי. אין להפעיל מגזרת ללא מגן אחורי
- עבודות תיקון או אחזקה תתבצענה אך ורק כאשר המכונה דוממת ומנותקת ממקור אנרגיה. יש לבצע נעילה ותיוג: נעילת מפסק, הצמדת תווית אזהרה למכונה ולמפסק הראשי שלה מפני חיבור החשמל והפעלתה

אל תעשה דבר העלול לסכן אותך או אחרים