


הוראות בטיחות לעבודה עם משחזת קבועה

כלל: אל תפעיל מכונה לפני שקבלת הדרכה מאדם מוסמך ואתה מכיר את כל הסיכונים הקשורים בהפעלתה לפני הפעלת המכונה וודא:



- קיום מגינים תיקניים ותקנים לחלקים נעים ומורכבים כראוי
- יש לבדוק את אופן ההשחזה באופן תקופתי לאיתור סדקים. השיטה: מרטיבים את האופן קלות בנפט, הנפט מתנדף מעל פני האופן תוך זמן קצר אך הסדקים נשארים רטובים
- ודא שסל"ד האופן מתאים למכונה
- אין לעמוד מול אופן ההשחזה בעת התנעתו, יש להקפיד לעמוד מהצד
- יש להשתמש במשענת ולכוון אותה למרחק 2-3 מ"מ לכל היותר מאופן ההשחזה
- אין לקרב את הידיים לנקודת העיבוד או לכל חלק מסתובב
- אין להשחז מן הצד
- אין ללבוש כפפות בזמן העבודה עם המשחזת
- יש להגן על העיניים במשקפי מגן או במגן פנים כנגד שבבים מועפים
- דומם את המכונה טרם ביצוע פעילות כוון, איפוס, סימון, החלפת אופן השחזה, וניקוי שבבים מהמכונה

אל תעשה דבר העלול לסכן אותך או אנשים אחרים