

דו"ח הערכת סיכונים עבור מבנים בהם אסבסט

1. פרטים כלליים:

- 1.1. שם האתר: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
- 1.2. בנייני עזר: בניין הרכש, בימ"ל אב"ת
- 1.3. כתובת: קרית הטכניון, חיפה
- 1.4. איש קשר: מר אריה כהן, מהנדס וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות, סוקר אסבסט בעל רישיון סוקר מספר 95955, המשרד להגנת הסביבה
- 1.5. מהות המבנה: אחזקה ותשתיות
- 1.6. סיבת ביצוע הדו"ח: בדיקה תקופתית
- 1.7. תאריך ביצוע הבדיקה/סיור: 9.2025
- 1.8. סקר קודם: אוקטובר 2024
- 1.9. שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור: מר אריה כהן, מהנדס יחידת הבטיחות.

גג בניין הרכש לאחר החלפה ופינוי האסבסט



2. מצאים:

#	מטרת המבנה המכיל אסבסט	מופע האסבסט	מגע בין האסבסט לחלל המבנה	מיקום במבנה	רטיבות בתוך המבנה	מצב הלוחות: - תקין, צבוע שלם, לא צבוע - סדוק - שבור	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
5	בניין הרכש	5.1 אסבסט- צמנט גג 5.2	ללא מגע	גג + קירות, קומה תחתונה	אין	שלם, לא צבוע	לא אותר	פונה בשלמות
6	בניין הרכש	6.1 אסבסט- צמנט גג 6.2 בימ"ל אב"ת	קיים: תקרה חשופה לעובדים במבנה	גג + קירות	קיימת: חיצוני	שלם, לא צבוע	לא אותר	פונה בשלמות

#	מטרת המבנה המכיל אסבסט	מופע האסבסט	מגע בין האסבסט לחלל המבנה	מיקום במבנה	רטיבות בתוך המבנה	מצב הלוחות: - תקין, צבוע שלם, לא צבוע - סדוק - שבור	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
7	בניין הרכש	7.1 אסבסט- צמנט 7.2 קיר	ללא מגע	קיר מערבי וקיר מזרחי	קיימת: חיצונית	תקין, צבוע	לא אותר	פונה בשלמות
8	מחסן לגלילי גזים, בסמוך לבניין הרכש (חלק תחתון, צד מז')	8.1 אסבסט- צמנט 8.2 גג	ללא מגע	גג	חיצוני	- סדוק	פחות משליש	פונה בשלמות

#	מטרת המבנה המכיל אסבסט	מופע האסבסט	מגע בין האסבסט לחלל המבנה	מיקום במבנה	רטיבות בתוך המבנה	מצב הלוחות: - תקין, צבוע שלם, לא צבוע - סדוק - שבור	שברי לוחות	הנחיות טיפול ותחזוקה
9	מחסן אבי"ת (מח' גזים) בסמוך לבניין הרכש (חלק עליון, צד מע') 9.1 אסבסט-צמנט 9.2 קירות + גג		ללא מגע	קירות + גג	חיצוני	סדוק	פחות משליש	פונה בשלמות

3. הנחיות:

4.1 אסבסט-צמנט הוא מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבנייה, ומכיל מלט ועד 10% סיבי אסבסט.

4.2 לפי המידע הקיים כיום, אסבסט-צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות כל עוד הנ"ל במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, אינו שבור, מרוסק או שרוף, ואין מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק, כגון: שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש, שיוף וכד'.

חתימת סוקר האסבסט: מר אריה כהן, רמ"ד אסבסט, מהנדס יחידת הבטיחות

הסקר נבדק, נערך ואושר ע"י: ד"ר עדי חן, ראש יחידת



גב' זהבה לניאדו, סמנכ"לית תפעול

מר דני נאור, סגן ראש אגף בינוי ותחזוקה

מר ליאור מלובני, ראש יחידת הרכש והמכרזים

מר דניאל ספרנצ'יק, ראש המכון הישראלי לטכנולוגיית ייצור חומרים

מר ראמי עראם, מנהל פרויקט בינוי, אגף בינוי ותחזוקה

מר אייל צפריר, רמ"ד בטיחות אש, יחידת הבטיחות

מר יואב גולדברג, ממונה בטיחות, יחידת הבטיחות

מר יוסי נווה, רמ"ד בטיחות בנייה, יחידת הבטיחות

אתר יחידת הבטיחות