


הוראות בטיחות לעבודה עם מסור עגול

כלל: אל תפעיל מכונה לפני שקבלת הדרכה מאדם מוסמך ואתה מכיר את כל הסיכונים הקשורים בהפעלתה

לפני הפעלת המכונה וודא:



- קיום מגינים תיקניים ותקינים לחלקים נעים, מורכבים כראוי
- עובי הטריז המפריד מתאים לעובי המסור
- מספר סיבובים לדקה מתאים לקוטר הלהב ומסומן פרטי יצרן
- אין להפעיל את הדיסק לפני שהמגן מעל לדיסקת החיתוך נמצא במקומו
- השתמש במגן בטיחות בצורה נכונה כך שלפחות מחצית מדיסקת החיתוך מכוסה בחיתוך – קבעו היטב את החומר למקומו
- אין לקרב את הידיים לנקודת העיבוד או לכל חלק מסתובב
- אין ללבוש כפפות בזמן העבודה עם המסור העגול
- השתמש במשקפי מגן מתאימים הכוללים מגני צד
- לבש בגדים הדוקים ובלי קצוות חופשיים, אין לענוד תכשיטים
- דומם את המכונה טרם ביצוע פעילות כוון, איפוס, סימון, החלפת להב, וניקוי שבבים מהמכונה

אל תעשה דבר העלול לסכן אותך או אנשים אחרים