



תאריך: 22/11/2022

סימוכין: 2211222199903

דו"ח הערכת סיכונים לאסבסט - הפקולטות למתמטיקה

וארכיטקטורה ובינוי ערים

1. פרטים כלליים:

- 1.1 שם האתר: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
- 1.2 פקולטות: הפקולטה למתמטיקה, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
- 1.3 כתובת: קרית הטכניון, חיפה
- 1.4 איש קשר: מר אריה כהן, מהנדס יחידת הבטיחות וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.5 מהות המבנה: מוסד ציבורי
- 1.6 סיבת ביצוע הדו"ח: בדיקה תקופתית
- 1.7 תאריך ביצוע הבדיקה/סיור: אוקטובר 2022
- 1.8 שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור: מר אריה כהן, מהנדס יחידת הבטיחות וממונה בטיחות בעבודה, רפרנט תחום אסבסט, יחידת הבטיחות ופיקוח סכנות קרינה (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)
- 1.9 משתתפים נוספים: אחראי בניין

2. ממצאים:

- 2.1 בפקולטה למתמטיקה נמצאו רכיבי אסבסט פריך חתום בתוך דלתות מעבר בין קומות.
 - 2.1.1 דלתות אלו פונו באפריל 2020.
 - 2.2 לידיעת יח' הבטיחות, הפקולטה למתמטיקה כיום חפה מכל מופע אסבסט.
 - 2.3 בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים נמצאו רכיבי אסבסט פריך בדלתות ארונות חשמל.
 - 2.3.1 דלתות אלו פונו באפריל 2020.
 - 2.4 הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים כיום חפה מכל מופע אסבסט.

3. הנחיות:

- 3.1 במידה ויזוהה חשד לאסבסט או לרכיבו בבניין - יש להודיע מיידי לממונה הבטיחות הפקולטי, מר אייל צפרי, /או לרמ"ד אסבסט בטכניון, מר אריה כהן.

חתימת סוקר האסבסט: מר אריה כהן, רמ"ד אסבסט, מהנדס יחידת הבטיחות

הסקר נבדק, נערך ואושר ע"י: ד"ר עדי חן, ראש יחידת הבטיחות



העתקים:

פרופ' גדי קפלוטו, דיקן, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
פרופ' מיכאל אנטוב, דיקן, הפקולטה למתמטיקה
גב' דלית ברוך, ראשת מנהל, הפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים
גב' טלי הון, ראשת מינהל, הפקולטה למתמטיקה
גב' זהבה לניאדו, סמנכ"לית תפעול
אינג' אמנון לייבוביץ', ראש אגף בינוי ותחזוקה
מר דניאל נאור, סגן ראש אגף בינוי ותחזוקה
מר אברהם סייג, אחראי בניין, הפקולטה למתמטיקה
מר אייל צפריר, ממונה בטיחות פקולטי, יחידת הבטיחות
אתר יחידת הבטיחות בטכניון