



אל: גב' מאירה ברודרמן-אשכנזי, מנהלת השירות הפסיכולוגי

סימוכין: 2311292099908

## דו"ח הערכת סיכונים עבור מבנים בהם אסבסט: בניין השרות הפסיכולוגי

### 1. פרטים כלליים:

- 1.1. שם האתר: הטכניון – מכון טכנולוגי לישראל
- 1.2. בניין: בניין השרות הפסיכולוגי ע"ש פיליפ ופרנסיס פריד (נבנה ב-1977)
- 1.3. כתובת: קריית הטכניון, חיפה
- 1.4. איש קשר:
- 1.5. מהות המבנה: מבנה ציבורי
- 1.6. סיבת ביצוע הדו"ח: בדיקה תקופתית
- 1.7. תאריך ביצוע הבדיקה/סיור: נובמבר 2023
- 1.8. שם המפקח, מבצע הבדיקה/סיור: מר אריה כהן, מהנדס וממונה בטיחות בעבודה, רמ"ד תחום אסבסט, יחידת הבטיחות (קורס סוקרי אסבסט 1/2015 מטעם המכון הישראלי ללימודי הסביבה)



2. ממצאים:

הנחיות טיפול ותחזוקה	שברי לוחות	מצב הלוחות: - תקין, צבוע - שלם, לא צבוע - סדוק - שבור	רטיבות בתוך המבנה	מיקום במבנה	מגע בין האסבסט לחלל המבנה	מופע האסבסט	מטרת המבנה המכיל אסבסט	#
1.3 מומלץ לצבוע 1.4 עד הצביעה יש לסקור מבנה זה מדי 3 חודשים	לא אותר	שלם, לא צבוע	קיימת : צינור חיצוני	פינה צפי של המבנה, בסמוך לשביל הגישה למבנה	אין (בחצר המבנה)	1.1 אסבסט- צמנט 1.2 צינור מרזב דקורטיבי היורד מן הגג	חדרי טיפול + צשרדים מוקפים חצר + חצר פנימית	1



3. הערות:

3.1 לא ידוע על מופעי אסבסט נוספים במבנה.



#### 4. הנחיות:

- 4.1 לפי החוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א – 2011 סעי' 8: " על מקום ציבורי שמוקן בו אסבסט-צמנט, יחזיק את האסבסט במצב תקין ויבצע פעולות תחזוקה: צביעה בתוך 3 שנים, בדיקה ויזואלית אחת לשנה (עד צביעה אחת ל-3 חודשים), רישום והצגת ממצאי הבדיקה".
- 4.2 אסבסט-צמנט הוא מוצר קשיח, ששימש שנים רבות לבנייה, וכיל מלט ובן עד 10% סיבי אסבסט.
- 4.3 לפי המידע הקיים כיום, אסבסט-צמנט אינו מהווה סכנה לבריאות, כל עוד הנ"ל במצב שלם ולא מתפורר במגע ידני, אינו שבור, מרוסק או שרוף, ואין מבצעים בו עבודות הגורמות לריחוף אבק, כגון: שבירה, ניסור, קידוח, ליטוש, שיוף וכד'.  
4.5 יש להפיץ דו"ח זה לכל מנהלי פרויקטי הבינוי באב"ת כדי למנוע כל פגיעה במופעי אסבסט קיימים בקמפוס.

**חתימת סוקר האסבסט:** מר אריה כהן, רמ"ד אסבסט, יחידת הבטיחות

**הסקר נבדק, נערך ואושר ע"י:** ד"ר עדי חן, ראש יחידת הבטיחות

#### העתקים:

מר דניאל נאור, סגן ראש אגף בינוי ותחזוקה

גבי יעל אדם-שליסמן, רכזת השירות הפסיכולוגי

מר יואב גולדברג, ממונה בטיחות אזורי, יחידת הבטיחות

אתר יחידת הבטיחות